


भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
ग्राम भोपालपानी, पोस्ट बड़ासी,
रायपुर-थानों रोड़, देहरादून

राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैण

राजकीय इंटर कॉलेज, नैनीसैण का निरीक्षण श्री प्रकाश चन्द्र आर्य की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। स्थल के अक्षांश व देशान्तर क्रमशः उत्तर $30^{\circ} 13' 02''$ व पूरव $79^{\circ} 18' 22''$ है। स्थल के उत्तर में कर्णप्रयाग पाडली मोटर मार्ग दक्षिण में वन भूमि व कृषियुक्त भू-भाग पूरव में कण्डारा गांव पश्चिम में सामान्य पहाड़ी व कीडा स्थल है।

1. स्थल पर स्वस्थाने चट्टानें अवलोकित नहीं होती हैं।
2. स्थल पर मृदा का आवरण विद्यमान है।
3. स्थल पर पूर्ण भवन निर्मित है, पूर्ण निर्मित भवन में जो भवन पुराने हैं उनमें दरारें दृष्टिगोचरित है।
4. स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल दिशा पश्चिमसे पूरवत है।
5. स्थल का सामान्य ढाल दिशा लगभग 05° – 15° पश्चिम से पूरवत है।
6. वर्तमान में स्थल पर भू-धंसाव, जल-रिसाव, व दरारें अवलोकित नहीं होती हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत भवन/स्थल प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सुरक्षित भूगर्भीय दृष्टिकोण से वर्तमान में सुरक्षित प्रतीत होता है।


(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक